FINITURA MATERICA A BASE DI CALCE

Atmosfere

PRONTO ALL'USO

PREPARAZIONE / APPLICAZIONE / FINITURA



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rivestimento decorativo minerale in pasta a base di grassello di calce e polveri di marmo. Permette di realizzare superfici materiche, finiture satinate e lavorazioni quali Pietra Spaccata, Pietra Zen e stencil, variando tecnica e strumenti.

Campi di impiego

- Pareti e pannelli decorativi per interni.
- Effetti Pietra Spaccata, Pietra Zen e texture materiche.
- Lavorazioni decorative con stencil su fondi compatibili.

Caratteristiche tecniche

Natura del prodotto	Rasatura minerale in pasta a base di calce e polveri di marmo
Preparazione	Pronto all'uso; omogeneizzare senza aggiungere acqua
Granulometria massima	800 µm (0,8 mm)
Consumo indicativo	Circa 2 kg/m² per superficie rifinita; varia con la texture
Applicazione	Frattazzo inox e attrezzi per la lavorazione decorativa
Confezioni	4 kg e 24 kg
Colore	Bianco 300 e tinte della cartella 300
Condizioni di posa	Temperatura almeno +5 °C; umidità relativa non superiore al 75%
Intervallo consigliato	8 ore su strato asciutto; per il ciclo a spessore vedere pagina 2

ATMOSFERE / CICLO APPLICATIVO

Preparazione e applicazione

8 ORE CONSIGLIATE FRA LE MANI
Verificare l'effettiva asciugatura prima di ricoprire e rispettare gli eventuali tempi maggiori indicati per il ciclo specifico. Il tempo tra le mani non equivale all'indurimento finale o alla messa in servizio.

01 Preparazione del supporto

Spazzolare e raschiare le parti incoerenti; verificare l'adesione dell'intonaco e delle pitture precedenti. Il fondo deve essere stabile, pulito e asciutto. Applicare un fondo isolante compatibile quando richiesto dal supporto.

02 Omogeneizzazione e posa

Miscelare la pasta senza aggiungere acqua. Stendere con frattazzo inox curando uniformità e planarità. Modellare con gli attrezzi adatti all'effetto scelto; spessore e lavorazione modificano il consumo.

03 Ciclo tradizionale a spessore

Per la prima stesura di circa 2 mm, attendere almeno 24 ore prima della seconda mano più leggera. Lisciare con frattazzo inox pulito nella fase di lavorabilità adatta, aumentando gradualmente la pressione.

04 Completamento e protezione

Per finiture interne valutare cere e velature compatibili su un campione completo. All'esterno proteggere dalla pioggia per almeno tre giorni; l'eventuale protettivo siliconico previsto dal ciclo si applica dopo almeno dieci giorni.

INDICAZIONI DI CICLO E COLORE
Le 8 ore sono l'intervallo consigliato su strato già asciutto. Il ciclo tradizionale con prima mano di circa 2 mm richiede almeno 24 ore. Freddo, umidità e maggiore spessore prolungano l'attesa. I colori sono indicativi.

Conservazione

Teme il gelo. Conservare nella confezione originale ben chiusa in locali idonei, al riparo dal sole diretto. Durata di conservazione: 12 mesi nella confezione originale correttamente immagazzinata.

Sicurezza

Prodotto alcalino: pH superiore a 12. Evitare il contatto con pelle e occhi; indossare guanti e proteggere occhi e viso. Consultare la scheda dati di sicurezza e l'etichetta per le indicazioni complete su pericoli, protezione e smaltimento. Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

I valori e i tempi indicativi variano con supporto, spessore, tecnica e condizioni ambientali. Eseguire una prova del ciclo completo sul supporto previsto. Per la sicurezza consultare i documenti specifici del prodotto.